

Abstandhalter

Unentbehrlich beim Fräsen von leicht kippenden Werkstücken mit dem Integralanschlag.

Der Abstandhalter wird in gewünschter Höhe in eine Nut des Integralanschlages geklemmt.

A Finger des Abstandhalters ausgestellt.



Spreader

Indispensable when machining small unstable work-pieces, using the integral fence.

The spreader is clamped at the required height, into a groove in the integral fence to prevent the workpiece from tipping.

A The support finger of the spreader swung out to support the machined section.



Ecarteur

Indispensable pour le travail à la Butée Intégrale de pièces susceptibles de basculer au fraisage.

L'Ecarteur se fixe à la hauteur voulue dans une des rainures de la Butée Intégrale.


A Doigt de l'Ecarteur sorti.

Abstandhalter
mit Sechskant-Winkelschraubendreher und Gebrauchsanleitung
Spreader
with Allen key and operating instructions
Ecarteur
avec clé mâle coudée 6 pans et notice d'utilisation
Art. No. 213 552 000 172

- 1** Festklemmen des Abstandhalters am Integralanschlag.
- 2** Einstellen des Abstandhalters auf die erforderliche Profiltiefe.
- 3** Fräsen eines leicht kippenden Werkstückes mit Abstandhalter.



- 1** Clamping the spreader in the integral fence.
- 2** Adjusting the spreader to required profile depth.
- 3** Machining an easily tiltable workpiece using a spreader as a support.



- 1** Serrage de l'Ecarteur sur la Butée Intégrale.
- 2** Réglage de l'Ecarteur à la profondeur de profil nécessaire.
- 3** Fraisage d'une pièce basculante à l'aide de l'Ecarteur.

